

Relatório de intervenção

Concluída

Intervenção #1

ESTADO

Concluída

PRIORIDADE

Alta

FOTOGRAFIAS

2

Documento gerado automaticamente pelo CondoOps

Software: CondoOps App/API

Versão do relatório: 1.0.0

Gerado por: Raul Santos

Gerado em: 2026-06-04 15:09

Este relatório consolida a informação operacional registada na plataforma CondoOps, incluindo dados da intervenção, atribuição, comentários e anexos fotográficos.

Resumo da intervenção

CONDOMÍNIO

Condomínio Porto

ASSUNTO

Vidro porta elevador

CATEGORIA

Elevadores

LOCALIZAÇÃO

Entrada A

REPORTADA POR

Condómino teste

CRIADA EM

01/06/2026 20:03

Descrição

Boa tarde. O vidro da porta do elevador da entrada A encontra-se partido. Solicito intervenção assim que possível. Obrigado

Equipa e acompanhamento

TÉCNICO ATRIBUÍDO

Tecnico elevadores

EMPRESA

Empresa elevadores

ATRIBUÍDA EM

01/06/2026 20:35

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

04/06/2026 16:01

Atividade registada

Tecnico elevadores

Intervenção concluída

02/06/2026 01:06

Anexos fotográficos

2 fotografia(s) associada(s) a esta intervenção.

Foto 1 01/06/2026 20:03

[Imagem 1](#)

Foto 2 03/06/2026 18:55

[Imagem 2](#)